

Erledigt

Konfigurationshilfe: Eisbär 280 Aurora mit SilentWings 3

Beitrag von „cmoers“ vom 7. Juni 2020, 22:18

DSM2 Pump-Header dreht auch auf 12 V ohne Steuermöglichkeit bei diesem Board. Hab die Pumpe jetzt am Chassis-Fan 1 dran und auf 7V. Sehr schön leise das Ganze. CPU Fan Error ist auch weg. Ich bin begeistert und euch zu 1000 Dank verpflichtet. 🙌😊🙌