

Erledigt

Neuen Hackintosh als Mac mini (Late 2018) - NUC815BEH

Beitrag von „pixel.paule“ vom 9. Juni 2020, 22:22

[Jono](#) Also das Erste was mir direkt auffällt ist das der Ton nicht richtig wiedergegeben wird. Ich weiß auch nicht wie ich das beschreiben soll. Es ist ungefähr so als würde nur ein Lautsprecher im 5.1 System aktiv sein und alle andere Spuren gehen verloren.

Ich habe aktuell einen Kopfhörer in der Frontbuchse eingesteckt.