

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Der-Domi“ vom 16. April 2013, 18:50

Hallo nochmal, ich glaube ich brauche noch einmal Eure Hilfe.

Und zwar hab ich wegen diesen blöden knack Geräuschen mal wie hier gelesen die System Definition auf Mac Pro 3.1 geändert was auch wunderbar funktioniert hat, auch nach dem Neustart. Jetzt hab ich aber in diesem Chameleon Wizard manuell bei dem Mac Pro 3.1 in der rechten Spalte einfach mal Mac Pro 6.1 rein geschrieben und das Datum der BIOS Version geändert. Danach startete der Hacki leider nicht mehr, also er blieb beim Apple Logo hängen mit Kreis unten. Hab dann mal fix über den Stick gebootet und hab mal die alte gespeicherte smbios.plist eingefügt wo alles geklappt hat. Nach dem Neustart jedoch das gleiche Problem wieder. Wenn ich mit -v boote bleibt er komischerweise immer wo andere hängen?

Ich hoffe einer kann mir noch ein letztes mal helfen 😞