

Hardware mit Macken? Hackintosh startet erst nach dem 2. oder 3. Versuch

Beitrag von „swissborder“ vom 16. Juni 2020, 22:58

Herzlichen Dank für eure hilfreichen Inputs.

Mein System habe ich erst im April 2019 zusammengebaut, ist also noch relativ neu.

Netzteil ist ein Corsair CX550M und sollte für die verbauten Komponenten ausreichend Leistung bringen. BIOS habe ich schon öfters zwischen F4,F5,F6,F8,F9g geflasht, down- wie upgrade.

Aktuell tendiere ich auch dazu, das Board als Ursache zu vermuten.

Wenn ich [SIP](#) aktiviere muss ich nach jedem Neustart einen NVRAM reset machen, um MacOS ohne Verbotsschild zu starten. Könnte dies nicht auch auf einen Fehler beim Gigabyte Z390M Gaming hindeuten?

Muss Morgen früh raus und leg mich jetzt aus Ohr. Schau mir das Morgen mal genauer an.
Danke euch und gute Nacht!