

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „Claus59“ vom 17. Juni 2020, 10:31

AppleOSX ,

schade das es nicht funktioniert hat.

Lt. deinen Angaben hast du einen I5-8265u. Das ist ein Whiskey Lake Prozessor, mit einer Grafikeinheit mit der Geräteerkennung 3EA0, 3EA1.

Ich habe mir mal die config.plist von dem CLOVER-5MB Ordner angeschaut. Dort ist bei "AAPL,ig-platform-id" der Wert "0900A53E" eingetragen, und bei "device-id" steht der Wert "9B3E0000". Ist das so gewollt? Kann das funktionieren?

Was passiert denn wenn du bei beiden den gleichen Wert eingibst?

AAPL,ig-platform-id 0900A53E (0400A53E funktioniert ja nicht)

device id A53E0000

bzw.

AAPL,ig-platform-id 00009B3E

device id 9B3E0000

MfG Claus