

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „AppleOSX“ vom 21. Juni 2020, 10:47

Werde ich mich jetzt mal dran machen! Berichte dann gleich. [Claus59](#)

[Zitat von Claus59](#)

AAPL,ig-platform-id 0900A53E (0400A53E funktioniert ja nicht)

device id A53E0000

Bei den Einstellungen kann ich Problemlos booten jedoch kommt dann ein Blackscreen nach dem der Text durchgelaufen ist.

[Zitat von Claus59](#)

AAPL,ig-platform-id 00009B3E

device id 9B3E0000

Genau das selbe Problem wie oben beschrieben.

Im Anhang ist die EFI, config.plist bootet der Laptop mit 5MB und bei den anderen beiden siehe oben.