

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „Claus59“ vom 21. Juni 2020, 13:28

Auf den Bildern sieht man auf jeden Fall schon mal ein Fehler:

Code

1. [IGPU] Graphics driver failed to load: could not register with Framebuffer driver!

Da scheint was nicht zu stimmen.

Edit: kannst du denn damit booten, oder bleibt er beim Text haengen?

Wen der Rechner bootet, wieviel Memory ist dann vorhanden? 5MB?

MfG Claus