

Erledigt

Neuen Hackintosh als Mac mini (Late 2018) - NUC815BEH

Beitrag von „pixel.paule“ vom 29. Juni 2020, 17:08

Ja das habe ich für den Übergang jetzt auch gelöst, da ich noch eine USB-Soundkarte in der Schublade hatte. Funktioniert auch alles jetzt.

Zum Soundproblem: Was ist denn dafür zuständig das der Sound korrekt ausgegeben wird?! Ist es ein Treiber, ein Kext oder eine Anpassung der Konfiguration? Die Frage wäre ja woher dieses Problem überhaupt kommt?!

Liebe Grüße
Pixelpaule