

# USB Ports werden nicht erkannt.

Beitrag von „NIFO“ vom 29. Juni 2020, 21:54

[Zitat von g-force](#)

[theCurseOfHackintosh](#) Stop mal bitte.

[NIFO](#) Du hast einen laufenden Hackintosh, weißt aber nicht, wohin die Kexte müssen?  
Wie ist dieser Hackintosh denn gebaut und eingerichtet worden?

Mit ganz viel Glück und Arbeit xD

Eine Frage hätte ich noch. Und zwar soll ich ja [EFI mounten](#) jedoch wird mir das bei "diskutil list" nicht angezeigt. Auf der Festplatte war früher Windows und diese wurde komplett gelöscht jedoch sehe ich dort Windows Recovery wie kann das sein?

```
#:          TYPE NAME          SIZE          IDENTIFIER
0:          GUID_partition_scheme  +500.1 GB     disk0
1:          Windows Recovery    523.2 MB     disk0s1
2:          Microsoft LDM Metadata  1.8 MB      disk0s2
3:          Microsoft Reserved    15.7 MB     disk0s3
4:          Apple_APFS Container disk1 499.3 GB     disk0s4
5:          Windows_LDM          130.6 MB     disk0s5

/dev/disk1 (synthesized):
#:          TYPE NAME          SIZE          IDENTIFIER
0:          APFS Container Scheme -  +499.3 GB     disk1
   Physical Store disk0s4
1:          APFS Volume MacOS SSD - Data  7.4 GB     disk1s1
2:          APFS Volume Preboot         85.1 MB     disk1s2
3:          APFS Volume Recovery        820.6 MB     disk1s3
4:          APFS Volume VM              1.1 MB     disk1s4
5:          APFS Volume MacOS SSD       11.8 GB     disk1s5
```