

# Problem bei der Catalina Installation

Beitrag von „hackmac004“ vom 2. Juli 2020, 23:42

Nun gut, FB patching kann wie fischen im Trüben sein. Da hilft nur ausprobieren. Hier sind noch ein paar configs, die du nach und nach ausprobieren kannst. Ich bin systematisch dabei vorgegangen und vielleicht bleibt ja eine Einstellung im "Netz" hängen und gibt dir Bild aus.

Falls das alles nicht klappt, hilft vielleicht ein anderer User weiter, die/der es mit dem board hinbekommen hat, schau dich nochmal um, ob du Lösungen dafür findest oder besorg dir einfach eine AMD GPU.

Der einzige Unterschied von Ordner A und B ist, dass in A die ig platform id so aussieht:

▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	24 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 00009B3E
AAPL,slot-name	String	Internal@0,2,0

und im Ordner B so

▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	24 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 07009B3E
AAPL,slot-name	String	Internal@0,2,0

Bisher erschien mir die 00009B3E vorteilhafter, weswegen ich mit diesen anfangen würden.