

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Schorse“ vom 3. Juli 2020, 08:11

Moin,

verstehe OC 0.5.9 nun dank der top Dokumentation gut. EFI ist erstellt und System bootet so wie es soll, nun habe ich die erstellte Kext, USBPorts.kext, eingefügt und es hagelt eine Fehler.

Was übersehe ich da? Danke

```
(ED) \LD\LP\ P10: 0, DIR: 1, P: Gnull string), DP: 1
(ED) \S:SMS: SZ: 617016
(ED) \M:MM: 06234d2e1b02c45d7971b78e20f746a2f786ad
(ED) \M:MM\FW: Err(BdE) @ OV wds-failure
(ED) \M:MT: Err(BdE) @ M:MM\FW
(ED) \M:MT: Bd: 0x00 128 Bd:1
(ED) \PS:PSMM: Err(BdE) @ "AGU:0
(ED) \LD:LCC: BPOK -> (System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel.development)
(ED) \LD:OPS: Err(BdE) @ DPDK (System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel.development)
(ED) \LD:LCC: BPOK, IR -> (System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel)
DC: Image Kexts\USBPorts.kext\Contents\MacOS\USBPorts is missing for kext USBPorts.kext ()
Halting on critical error
```

[EFI.zip](#)