

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Wortabfall“ vom 3. Juli 2020, 10:11

Hallo [JimSalabim](#).

Erstmals danke für die geile Anleitung.

Und nun meine frage auch an die Anderen.

Bei uns hast alles von Anfang an sehr gut funktioniert außer die USB und Thunderbolt Anschlüsse. Folgendes Problem. Unser "Antilope Orion Studio SynergyCore" wird vom Thunderbolt nicht erkannt. Auch über USB wird es nicht erkannt. Es funktioniert nur bei den Gelben Anschlüssen an der Rückseite. Wenn ich eine Festplatte an die Thunderbolt Ports stecke wird diese mit dem Thunderbolt Kabel auch nicht erkannt. Ausser ich nehme das Normale USB C Kabel (deutlich kürzer) und dann funktioniert die Festplatte zwar, aber nur beim unteren Anschluss und sie braucht ewig bis sie erkannt wird. Bitte um Hilfe. Habe mal die config.plist angehängt. vielleicht ist da ja der fehler. 😞

PS: Andere Thunderbolt Geräte funktionieren auch nicht. Wurde mit mehreren probiert. Wir haben auch eine TitanRidge Bestellt die noch unterwegs ist weil zuerst ein anderes Mainboard geplant wahr. Aber der Thunderbolt on board müsste ja trotzdem funktionieren.

Danke im voraus für eure Hilfe.

LG Lukas