

SSD wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 3. Juli 2020, 17:47

[Zitat von Flunky](#)

Habe aber keine andere Möglichkeit.

Ich lese in den techn. Daten "3 x USB 2.0 Headers (Support 5 USB 2.0 ports)". 🤔

Hat Dein PC-Gehäuse auch keine USB2.0-Ports via Header?