

Problem bei der Catalina Installation

Beitrag von „Rump“ vom 4. Juli 2020, 17:58

Ich bin jetzt soweit gekommen, dass ich exportiert habe. Ich bekomme die USBPorts.kext Datei angezeigt. Von SSDT-EC und SSDT-UIAC einmal .aml und .dsl.

Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich die UIAC nicht, wenn ich die .kext benutzte. Die EC aber schon. Packe ich dann .aml und .dsl nach /Clover/ACPI/patched oder nur eine von beiden?