

Erledigt

iMac mid-2010 GPU Replacement endet mit schwarzem Bildschirm

Beitrag von „Roman78“ vom 4. Juli 2020, 20:11

Eventuell das kable vom logicboard zum Display defekt oder die Hintergrundbeleuchtung.