

RX 5700 XT + USB Audio Interface Drop outs

Beitrag von „kthxbye“ vom 7. Juli 2020, 16:13

Hallo zusammen,

Ich leide leider seitdem Catalina(10.15.3) Update und neuer Grafikkarte Powercolor RX 5700 XT an Audio Drop Outs und Knacksern, wenn ich in Ableton Clips bearbeite. Das AudioInterface ist ein USB 2 Soundcraft Signature 12 MTK.

Abhilfe hat hier bisher nur die [Bios settings](#) der Grafikkarte PCIe auf Gen1 zu schalten. Kann mir das jemand erklären? Reicht der Throughput nicht des Mainboards ASRock B360M Pro4?

Vielleicht hat noch jemand eine andere Lösung?