

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „Sascha_77“ vom 12. Juli 2020, 11:02

Jop, mehr brauchts nicht.

EDIT:

Gibt einen sog. 3.3 V Mod für die Teile. Angeblich geben die 3.3 V raus aus, dass stimmt aber nicht. Es sind 5V. Wobei ich anfangs auch schon Chips mit 5V bespielt habe. Geschadet hats ihnen nicht. Aber wenn du 100% sicher gehen willst machst Du diesen Mod.

<https://www.chucknemeth.com/usb-devices/ch341a/3v-ch341a-mod>

Das hab selbst ich mit meinem Bratküsten hinbekommen. Sieht zwar nicht so gaaaanz sauber aus aber et funzt. 😄