

# macOS 11 BigSur Dev-Beta Clover Patch

**Beitrag von „ResEdit“ vom 15. Juli 2020, 09:29**

Bei mir hat es ja auch erst geklappt, als ich in der EFI ein SMBIOS gewählt hatte, das extrem dicht an der Hardware des Hackys liegt.

Bei keinem mir bekannten Mac wurde jemals die HD5500 mit dem Broadwell i3-5010u verbaut. Wenn ich nach dieser CPU in Verbindung mit Hackintosh google, lese ich jede Menge traurige Geschichten.

Dennoch gebührt dir die Ehre, eine prima EFI entwickelt zu haben. Leihweise kann ich dir einen i3-8100 überlassen, hast du Interesse? Im Gegenzug würde ich mich freuen, wenn du mir beim Thema USB mit der EFI helfen magst, denn es werden nur wenige Ports erkannt und ich komme da irgendwie nicht so richtig weiter ...