

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. Juli 2020, 10:01

[MacMusic](#) Wenn es sich um eine Bluetooth-Mouse handelt, könnten es einfach Störungen der Bluetooth-Verbindung durch ein WLAN-Signal oder USB-3-Geräte gewesen sein. Oder halt einfach ein kurzer Spinner oder Hänger im System – gibt es an echten Macs ja auch, da braucht man sich ja nichts vorzumachen 😊

[Skyguy2000](#) Für Bluetooth sind keinerlei Kexts zu installieren. Und von welchen Text-Files und Textmanager sprichst du? Oder waren das nur Vertipper? Wie dem auch sei: Die Fenvi-Karte ist am internen USB-Header auf dem Board anzuschließen, damit es funktioniert. Warum schließt du Lüfter an den internen USB-Header an? Unter macOS lassen die sich über USB ja sowieso nicht steuern. Schließ die doch an die FAN-Header an (im Zweifel mit ein paar Verteiler-Adaptern), dann kannst du sie vom Bios aus steuern und die Steuerung läuft auch unter macOS korrekt.