

Neues China Hackbook Projekt: KUU K1 mit Core i5-5257U

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. Juli 2020, 22:45

Ich weiß schon was du meinst. Hättest dich auch gleich klar ausdrücken können 😊. Dafür muss ich erstmal das Debugging deaktivieren...

```
(EBI)LD:LF3 FID: 0, DIR: 1, P: Gnull string, DP: 1
(EBI)B:SDS3 SZ: 021112
(EBI)M:ZM1 d4967ac318abcbaf5165c74b65edfacc21a3
(EBI)M:PMJFW1 Err(Obj) # OV wala-failure
(EBI)M:SD1 Err(Obj) # M:PMJFW
(EBI)M:PMJFW1C1 1 # RVC:R
(EBI)M:SD1 Err(Obj) # M:PMJFW1C
(EBI)PS:RCOM1 Err(Obj) # 'RGU_0
(EBI)PS:RCOM1 Err(Obj) # 'RGU_1
(EBI)PS:RCOM1 Err(Obj) # 'RGU_2
(EBI)PS:RCOM1 Err(Obj) # 'RGU_3
(EBI)LD:JCC1 BPC -> (System\Library\PrelinkKernels\prelinkkernel.development)
(EBI)LD:JPS1 Err(Obj) # DPK (System\Library\PrelinkKernels\prelinkkernel.development)
(EBI)LD:JCC1 BPC_IR -> (System\Library\PrelinkKernels\prelinkkernel)
(EBI)LD:JPS1 ) 0x(0)
(EBI)LD:JCC1 ) 0x(0)
(EBI)M:W11 Buf001F7F
(EBI)M:W11 Buf001F7G
(EBI)CSR:OUT) 0x00000000
(EBI)BST:FB5) (
(EBI)BST:FB5) 0x_0002: 0
(EBI)BST:FB5) 0x_02002: 0
(EBI)B:WDM1 Err(Obj), 0 # LcdID 7104963C-14EC-42C4-80C6-CE1449938E49
(EBI)LOG:DT1 2020-07-20T20:44:03
(EBI)LOG:EXITOS-SVR11 2020-07-20T20:44:03
```