

Kernel Panic "UPSB(iMacPro1,1): thunderbolt power on failed 0xffffffff\n" nach Ruhezustand

Beitrag von „digifreak“ vom 26. Juli 2020, 12:30

Hast du eine Lösung zu dem Problem gefunden=

Ich hab das selbe Probelem mit dem z390 Designare mit Opencore (von jimsalabim [Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung](#))