

# iOS Entwicklerstation (Intel i5-4570, HD Graphics 4600, Q87)

**Beitrag von „grt“ vom 4. August 2020, 21:13**

tpm und alle anderen security sachen wie secureboot etcpp. disable mal. ebenso seriellen und parallelen anschluss. wenn dein board ein ähnlich umfangreiches bios hat, wie meins, dann ist das ein ziemlich anstrengendes try and error....

[MacPeet](#) - ich hab mal das frontpanel getestet:

layout 12: lineIn/out am board hinten ok., blau ist line in, elektrete funktionieren nicht, nur dynamisches mic. rosa (mic) tut nix und frontpanel geht gar nicht.

layout 15: lineIn/out und mic ok, auch elektret an rosa. frontpanel out ist ok, in ist line in - dynamisches mic funktioniert, elektret nicht.

layout 88 hat keinen input.