

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „cmoers“ vom 11. August 2020, 19:30

[HotShottt](#) So, der Lösung's Rätsel lag tatsächlich in der RadeonBoost.kext - einfaches Deaktivieren der SMUFW hatte bisher gereicht, mit OC 0.6.1 offensichtlich nicht mehr. Ich musste die komplett rausnehmen ([CMMChris](#)) - nun bootet er wieder ganz normal in BS.

Danke für's Dahinschubsen 😊

Warum bist Du eigentlich auf MacPro 7.1?