

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. August 2020, 13:13

Okay, ich teste es später nochmal mit den Terminal commands.

Habe zwischenzeitlich das 2.77 Bios ohne whitelist aus dem anderen Thread geflasht.

Das Piepen ist jetzt zwar weg und er benimmt sich wie bei einem normalen Start: LEDs und Licht neben der Cam gehen kurz an, Lüfter geht an, aber Bildschirm bleibt aber aus und dann geht der Lüfter auch wieder aus. Hab dann mein BIOS zurückgeflasht. Gleiches Resultat. Klein Plan,was da los ist.