

Mein USB Bluetooth adapter Funktionert nicht

Beitrag von „Motawa“ vom 15. August 2020, 21:59

Kann mir jemand helfen?

Es ist ein CSR8510 A10

Produkt-ID: 0x0001

Hersteller-ID: 0x0a12 (Cambridge Silicon Radio Ltd.)

Version: 25.20

Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s

Standort-ID: 0x1a140000 / 2

Verfügbare Stromstärke (mA): 500

Erforderliche Stromstärke (mA): 100

Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0