

# RealtekRTL8111.kext v. 2.30 macht Probleme

Beitrag von „g-force“ vom 18. August 2020, 20:38

Seit einem Kext-Update (u.a. der Realtek) kam bei mir keine Ethernet-Verbindung mehr zustande. Mit einer älteren Version 2.2.2 klappt es wieder.

Überprüfe RealtekRTL8111 ...

 Update verfügbar!

Installierte Version... = 2.2.2

Server Version..... = 2.3.0