

INTEL NUC8I3BEH Catalina 10.15

Beitrag von „fuerst2626“ vom 26. August 2020, 13:05

[Zitat von cyonix](#)

Hab mal mich auch damit beschäftigt und meine funktionierende Version inkl. Intel WiFi hochgeladen.

lauffähig unter 10.15.6 als macmini8,1 mit USB-C -> Displayport & HDMI

SD Cardreader Treiber upgedatet, nun funzt auch dieser ohne KP

Als Office Rechner sehr brauchbar:

<https://browser.geekbench.com/v5/cpu/3354507>

Alles anzeigen

Hallo zusammen, ich bin neu hier.

Mein letzter Hackintosh ist ca. 8Jahre her und ich muss mich neu reinarbeiten.

Ich habe den EFI Ordner auf einem NUC8i3BEH laufen - Soweit, so gut!

Wlan und Bluetooth scheinen zu funktionieren.

Probleme:

Die Bootzeiten sind extrem lang und der Vorgang hängt bei einem "INTEL Firmware update" einige Zeit.

Ist das bei euren NUC's auch so?

Die anderen hier geposteten EFI Anlagen habe ich auch schon getestet, leider ähnliches Ergebnis!

Ich bin nicht zwingend auf WLAN und Bluetooth angewiesen, jedoch auch bei deaktivierung im BIOS sind diese Systemseitig erkannt und auch verfügbar!?

Über weitere Gedankenanstöße würde ich mich freuen!

Gruss Bastian