

# MSI B460M Pro-VDH Wifi i5 10600K / Catalina Installation schlägt fehl

Beitrag von „DerJona1“ vom 27. August 2020, 12:13

## [Zitat von Bob-Schmu](#)

Erst mal muss er sich den EFI Ordner noch mal laden habe sein LAN Chip Treiber vergessen gehabt und jetzt nachträglich noch eingefügt.

Bei seinem Intel AC3168NGW WiFi/BT wird er sich auf jeden Fall melden

Den Chip werde ich voraussichtlich gar nicht nutzen, da ich bei meinem alten System unter High Sierra eine ASUS WLAN-Karte verbaut hatte und diese hat ebenfalls gut funktioniert.

## [Zitat von Basti Wolf](#)

Dann würde ich dich bitten bevor du weiter machst, dir die Grundlagen abzulesen [beginner guide](#).

Danke für den Link, da werde ich mich dann erstmal reinlesen.