

Suche Ryzen OC config - BigSur läuft auf AMD FX 6300

Beitrag von „Franziska1993“ vom 29. August 2020, 00:06

Wüsste ich nicht, steht allerdings auf Auto, was die Taktfrequenz der CPU und des RAM's angeht.

Ich werde gleich mal alles manuell einstellen und dann sehen wir mal, ob es daran lag.

Nachher werde ich noch einen anderen SMBIOS (iMac 15,1) ausprobieren sowie nv_disable=1. iMac15,1 soll für Big Sur der nachfolger für iMac 14,2 sein, den ich vorher unter Clover für Catalina benutzt habe.

Update 1 - Beides hat nichts gebracht. Weder der Wechsel des SMBIOS noch das deaktivieren des NVIDIA Treibers.