

**Erledigt**

## **Lenovo T510 mag nicht von der SSD booten**

**Beitrag von „grt“ vom 30. August 2020, 08:02**

legacy-clover muss pro cloversion mindestens einmal "richtig" installiert werden: im cloverinstallationsprogramm den haken für "uefi-boards" wegmachen, dafür einen setzen bei "installiere in der esp". und in der abteilung drunter (bin am händi, kann nicht direkt gucken, oder screenshots machen..) muss eine der beiden optionen, die daten in den mbr schreiben angehakt werden - die dritte heisst irgendwas mit "keine aktualisierung von.." oder so.

bei den drivers sind dann die bios/legacy treiber relevant.

alles andere verhält sich so, wie man es von uefi-clovers kennt.

versuch mal ein smbios macbookpro 7.1, das könnte passen.