## Windows ändert BOOT Volumen Reihenfolge im BIOS

## Beitrag von "DerTschnig" vom 1. September 2020, 07:22

Schönen guten Morgen liebes Forum,
Seit einiger Zeit ändert mir Windows beim Herunterfahren immer die BOOT Volumer Reihenfolge im BIOS.
Es ist eigentlich nichts Neues, aber nach meinen Beobachtungen nach war dies immer nur be WINDOWS updates zu beobachten.
Gibt es dazu eine Lösung?
Meinerseits ist es ja kein großen Problem, aber leider benutzt meine Frau den Hacki auch für Homeoffice usw.
und da muss er einfach laufen. (Frau hat nichts im BIOS verloren 🙂 )
Danke für Eure Hilfe
Chris