

In Arbeit

ASUS ThunderboltEX 3 auf ASUS Prime Z390-A (aktuelles Catalina)

Beitrag von „apfelnico“ vom 1. September 2020, 21:15

GPIO3 Force Power sollte "On" sein. "Windows10 TB Support" anzuschalten kann auch nicht schaden (UEFI).

[Zitat von chrisnative](#)

Nach welchem Begriff muss ich in der IORegistry genau schauen?

An irgend einen "RPxx" sollte die Karte hängen. Oder du schickst das gesamte IORegistryExplorer-Dokument, kann man als File sichern. Dann könnte jemand eine passende SSDT dafür anfertigen.