

In Arbeit

ASUS ThunderboltEX 3 auf ASUS Prime Z390-A (aktuelles Catalina)

Beitrag von „chrisnative“ vom 2. September 2020, 18:52

Leider immer noch das gleiche Problem. Erkennt nix mehr vom TB3.

IO und EFI nochmal anbei. Ist vielleicht in der config im ACPI zu viel "Müll" drin?