

Spontane Kernel Panic im laufenden Betrieb

Beitrag von „thexsenator“ vom 2. September 2020, 22:39

Ich benutze auch Samsung 970 EVO und Silicon Power 34A80 SSDs und funktionieren ohne probleme. Interessant is aber das der EVO im Optiplex langsamer und warmer ist als in der NUC8.