

In Arbeit

ASUS ThunderboltEX 3 auf ASUS Prime Z390-A (aktuelles Catalina)

Beitrag von „chrisnative“ vom 5. September 2020, 09:11

Hey [apfelnico](#) 😊

Ich hab jetzt den Rechner mal komplett von EFI-Inhalten befreit.

Gebootet mit deiner EFI vom Stick. Alles gut.

Dann noch mal neu gebootet, auch wieder vom Stick. Fehlanzeige.

System bootet nicht mal (bei angeschlossenem TB-Kabel).

Aaaaaber: Auf dem MB leuchtet die DRAM-LED gelb auf.

Kabel abgesteckt. Neu gebootet. Bleibt beim Boot hängen (Screenshot).

Nochmal neu gebootet. Läuft durch. TB wird auch wieder erkannt.

UPDATE 05.09.2020: Ist mir unbegreiflich. Aber im BIOS waren unter TB wieder diverse disabled sowie "Two Port" wieder eingestellt.

Ich schwöre: ICH WAR NICHT IM BIOS UND HAB AUCH NIX RESET GEMACHT! 😊

TB schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Inkl. Hot Plug! EIN TRAUM!!!!!!

Und nochmals ein RIESEN DANKESCHÖN an [apfelnico](#) !!!!!!!

Habt alle ein schönes Wochenende!!!!!!