

Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von „Treffnix2011“ vom 6. September 2020, 11:05

Ich habe hier mal die vom hackintool erkannten Ports eingetragen:




Mir geht es um die vier Ports oberhalb der WLAN-Antennen.

Diese sind auf dem Mainbord, funktionieren auf der Windows SSD, aber nicht mit Catalina auf der MacOS SSD.

In keinem der vier Ports reagiert irgend etwas auf z.B. einen USB Stick.

So wie es aussieht handelt es sich um einen USB 2.0 HUB



Wenn ich Dich recht verstehe, hat Alternate die beiden Front USB so eingerichtet, dass sie jeweils auf einem Hub liegen. Unter Windows Funktionieren jedoch auch die vier auf dem Motherboard

[Zitat von 5T33Z0](#)

Hast Du die SSDT-EC-USBX und SSDT-UIAC.aml von woanders genommen oder selbst erzeugt mit Hackintool?

Ich habe leider gar nichts selber erzeugt, sondern alles nur aus vorgefertigten Bausteinen zusammen gefügt, bzw. nach Anweisungen Geändert.

Dass ich überhaupt soweit gekommen bin verdanke ich nur dem Hackintosh-Forum und den Videos von Technolli. Bis vor 1 1/2 Wochen habe ich über 10Jahre nichts anderes gemacht als maximal die Stecker in meinen iMac zu stecken und mal ein Programm zu Installieren 🤔