

t450s SD reader

Beitrag von „daschu“ vom 7. September 2020, 11:29

Das mit dem Cardreader habe ich mir gerade noch mal angesehen. In meiner Erinnerung ging das eigentlich...

Aha: Es fehlte in meiner config.plist noch der notwendige Eintrag (am besten am Ende desKext-Abschnittes einfügen), einzufügender Eintrag s.u.

Und: Der Sinetek-rtsk-Kext sollte noch auf die aktuellste Version gebracht werden (anbei)!

Bei mir funktioniert dann alles (wieder), habe ich gerade getestet.

P.S.: Zu den Touchpad-Problemen kann ich leider nichts beitragen. Bei mir funktioniert das einwandfrei.

Code

1. <dict>
2. <key>BundlePath</key>
3. <string>Sinetek-rtsx.kext</string>
4. <key>Comment</key>
5. <string></string>
6. <key>Enabled</key>
7. <true/>
8. <key>ExecutablePath</key>
9. <string>Contents/MacOS/Sinetek-rtsx</string>
10. <key>MaxKernel</key>
11. <string></string>
12. <key>MinKernel</key>
13. <string></string>
14. <key>PlistPath</key>
15. <string>Contents/Info.plist</string>
16. </dict>

Alles anzeigen