

Erledigt

## Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT

Beitrag von „lordhenry“ vom 8. September 2020, 22:18

Vielen, vielen Dank für das Teilen!

Es ist mein erster Hackintosh und ich habe ein sehr ähnliches Setup wie du und somit konnte ich recht rasch in die schöne Welt des Hackintosh eintreten.

Darf ich dich Folgendes fragen:

Ich nutze **BIOS 2.00**.

a1) Ist es sinnvoll, auf 2.60 upzudaten?

a2) Gehen dabei Möglichkeiten alá Standby o.ä. verloren?

a3) Was müsste ich dabei beachten? (Außer deinen Hinweis: Damit MacOS mit 2.30 startet muss in OC SyncRuntimePermissions auf True gesetzt werden)

Ich nutze **10.15.4** weil du geschrieben hast, ab 10.15.5 die **Radeon 5700 XT Unterstützung schlechter ist** (wenn ich das richtig verstanden habe).

b1) Stimmt das immer noch?

b2) Soll/Kann ich auf 10.15.6 updaten?

b3) Kann ich "einfach" macOS updaten, ohne, dass ich mir dabei etwas "zerschieße" (nicht mehr bootbar)?

**Standby** geht bei mir leider nicht, habe ich bei meinem Apple Mac sehr viel verwendet. Ich lese in deiner sehr guten Doku, dass SSDT-SBUS-MCHC\_xxxxx.aml das verhindert.

c1) Ist das immer noch so?

c2) Wenn du dieses SSDT entferne, geht dabei anderes verloren?

c3) Kann ich die Datei SSDT-SBUS-MCHC\_2.30.aml auch für BIOS 2.60 verwenden?

BTW ich nutze Triple-boot, Mac/Linux Mint/Win10

Vielen Dank für deine Hilfe im voraus,

lordhenry

**Meine Config:**

**Prozessor:** AMD Ryzen 7 3700X

**Cooler:** Arctic Liquid Freezer II 120 AIO

**Motherboard:** AsRock X570 Phantom Gaming ITX/TB3 (BIOS 2.0)

**Memory:** G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600

**Storage:** Corsair MP600 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0

**Video Card:** Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT 8G SE, 8GB

**Power Supply:** be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W

**Case:** Lian Li TU150 silber, Mini-ITX (TU150A)

**Case fans:** 1x Noctua NF-P12