

# Von Ozmosis/Sierra zu Irgendwas/Mojave mit GA-77X-UP5 TH (Rev. 1.0)

**Beitrag von „donald451“ vom 8. September 2020, 23:02**

"Serial port" ist bei mir im BIOS (zumindest so benannt) nicht vorhanden. Thunderbolt lässt sich nur konfigurieren, nicht deaktivieren. Ich bin jedes Untermenü noch mal durch und habe es nach deinen Anmerkungen und den Screenshots angepasst.

Das alles hat das Problem nicht beseitigt. Also könnte an der These, dass es noch an der iGPU hängt, was dran sein

Ich habe ja oben meinen [Systemreport](#) aus Sierra schon hochgeladen. Kann jemand damit etwas anfangen und das ROM entsprechend anzupassen versuchen?