

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „traeu“ vom 8. September 2020, 23:49

Kleine Ergänzung zu meinem Beitrag #299, in dem ich eigentlich beschlossen hatte, den Thunderbolt-Chip original zu lassen und nicht mehr anzufassen.

Ich habe inzwischen die Soundkarte bekommen, eine UAD Apollo Twin X Duo mit TB3. Da ist mir aufgefallen, dass sie nicht hotplugfähig ist, sondern nur erkannt wird, wenn sie vor dem Booten den Rechners eingeschaltet wird.

Mit der veränderten Firmware klappt Hotplug mit der Soundkarte problemlos.

Ob das nur diese Soundkarte betrifft oder auch andere Thunderbolt-Geräte kann ich leider nicht testen, habe nur dieses Gerät.

Deshalb wird jetzt final doch die gepatchte TB-Firmware verwendet: Leicht längere Bootzeit und kein USB3-Hotplug an den USBC-Ports kann man in Kauf nehmen, wenn dafür die Soundkarte zuverlässig läuft und man bei Verbindungsabbruch den Rechner nicht neu starten muss!