Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von "Mondstaub" vom 11. September 2020, 17:48

Hi JimSalabim,

Nun ist mir klar weshalb die PlugIns nicht mehr aktiviert waren.

Du hast mir ja meine Plist korrigiert weil die MLB und die System Serial Number ausgetauscht gewesen sind.

Die PlugIns wurden alle noch mit der vertauschten MLB & System Serial Number registriert.

Ich habe diese nochmal verglichen mit denen welche ich generiert habe beim ersten Install, sie sind korrekt.

Da bei mir die MLB und die System Serial Number vertauscht waren wundere ich mich weshalb der erste Install geklappt hat.