Update von 059 zu 060 doch komplizierter als gedacht...

Beitrag von "5T33Z0" vom 13. September 2020, 17:04

Zitat von Arkturus

OT sorry, sowas mach ich eigentlich nicht gerne, habe das gar nicht bemerkt, muss reine Verzweiflung gewesen sein. Jetzt habe ich mit dem NVRAM Reset vom OC 0.6.2 auch noch mein T430 geschrottet. Bootemenü geleert nix mehr drin außer OpenCore wo nichts passiert. Strafe muss sein. Fasse kein Nightly nicht mehr an.

Einfach mal mal mit F9 Defaults laden, dann setzt sich das Bootmenü wieder zurück. Danach dann Secure Boot wieder deaktivieren nach dem Neustart.

Sascha_77 Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Das Problem hatte ich auch schon.