

Probleme mit Rocketek USB Bluetooth

Beitrag von „cinki74“ vom 15. September 2020, 11:55

Bisher lief das auch immer wunderbar mit dem Boot-Argument: uia_exclude=HS14 mit dem das interne Bluetooth deaktiviert wurde. Nur eben seit ein paar Wochen nicht mehr.

UPDATE:

Ich habe jetzt mal den alten USBInjectAll.kext (stand 09.11.18) installiert und siehe da ist wieder alles beim alten. Ich habe auch ein Problem mit dem neuen IntelMausiEthernet.kext, wenn ich diesen nehme funktioniert mein LAN nicht.