

In Arbeit

Ich bin beim Triple-Boot-Versuch gescheitert. Wie behebe ich das?

Beitrag von „5T33Z0“ vom 16. September 2020, 10:27

[agent2](#) CMOS Reset würde ich sagen. Denn wenn das Bootmenu leer bleibt, nachdem du einen USB Bootstick angeschlossen hast, bringt dir das auch nichts. Danach die [BIOS Einstellungen](#) für macOS boot wieder setzen, nicht vergessen.