## Hacki startet nicht mehr seit Transport - Hardware defekt?

Beitrag von "LuckyOldMan" vom 22. September 2020, 21:22

## Zitat von lupotmac

da bin ich sicher, dass ich den Chip weggeschmort hätte.

Den fehlenden Regler kannst Du durch kurzen Wegziehen - HInhalten der Lötspitze ausgleichen. Wichtig ist gut fließendes Lötzinn, beide Teile vorher kurz separat anzinnen und dann miteinander verlöten.

## Zitat von theCurseOfHackintosh

Du müsstest dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Durchschneiden..

Eben - nämlich genau dann, wenn der erste Beep ertönt ist (falls ein Beeper überhaupt angeschlossen ist), was in dem Insanely-Bild von vorhin nicht erwähnt wurde.

Und das möchte ich sehen, wie das ohne das Risiko eines Kurzschlusses/Abrutschens bewerkstelligt werden soll. Da ist die Chance, das MB mal richtig zu himmeln, deutlich größer.