

# **SideCar- und Multimonitor-Probleme in OpenCore Catalina Skylake**

**Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 6. Oktober 2020, 02:11**

So [PatrickTsch](#) Bios iGPU on, primäres Grafikausgabegerät die Vega, vorher machen wir mal aus deinem OC Ordner und der config mal was anständiges.

Was auch immer das

PopRoot(2x2)Pci(2x2,0x0)	Dictionary	0 SlotPowerWren-Power
AAPLig-platform-id	Daten	6 Bytes: 036D0407 6D7D
AAPLslot-name	String	Internal@0,2,0
device-id	Daten	6 Bytes: 078D7D03 4D34
device-type	String	Display controller
framebuffer-fbmem	Daten	6 Bytes: 034D04F7 4D34
framebuffer-patch-enable	Daten	6 Bytes: 036D0403 4D34
framebuffer-stolenmem	Daten	6 Bytes: 034D04DF 4D35
hds-gfx	String	onboard-2
model	String	Intel HD Graphics 530

sein soll, das klappt nicht, damit

PopRoot(2x2)Pci(2x2,0x0)	Dictionary	0 SlotPowerWren-Power
AAPLig-platform-id	Daten	4 Bytes: 01001219
AAPLslot-name	String	Built-In
model	String	Intel HD Graphics 530

wird ein Schuh daraus.

