

# System hängt nach BIOS Firmwareupdate MSI B550

Beitrag von „mkslzk“ vom 9. Oktober 2020, 15:02

Das B550 müsste doch den Intel AX200 Chip als WLAN und BT haben glaube ich.  
Dafür gibt es einen Workaround.

<https://github.com/OpenIntelWireless>

Möglich wäre es auch dass das [BIOS Update](#) Settings im BIOS geändert hat und es deswegen nicht funktioniert