


# HP 17-bs 530 ng HD520 i3 Grafik flackert...

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 11. Oktober 2020, 11:24

000D wäre falsch.

Eventuell stimmt der PCI-Root Eintrag nicht.



Hast du denn mal geprüft mit dem Hackintool unter PCIe und Export dieser Einstellungen? Du bekommst da eine pcidevices.plist mit dem richtigen PCI-Root Eintrag.