

Erledigt

WLAN und BT laufen nicht

Beitrag von „Liondrias“ vom 13. Oktober 2020, 12:57

So wie ich gelesen habe ist die DW 1550 nicht kompatibel mit HP Notebooks.

Und auch alle anderen die ich in der Liste finde funktionieren nicht mit HP laut deren Beschreibung.

Ich habe jetzt mal versucht die Originale Intel-Karte zum laufen zu bekommen, mit dem Vorschlag von [david203](#). Bluetooth läuft ohne Probleme mit den IntelBluetoothFirmware.kext und IntelBluetoothInjector.kext.

Leider funktioniert WLAN nicht weder mit itlwm.kext mit HeliPort, noch mit AirportItlwm.kext. Beides bekomme ich nicht zum laufen.

Bei der itlwm.kext meldet HeliPort immer itlwm läuft nicht.