

# i225-V wird beim installation nicht erkannt

Beitrag von „apfelnico“ vom 15. Oktober 2020, 23:51

[Zitat von Dr. Moll](#)

Die Lösung, die du empfiehlst, setzt aber doch ein laufendes System voraus, wenn ich das richtig verstehe oder?

Ja, zum Beispiel Windows. Damit liesse sich die Adresse vom Controller finden und die gewonnenen Erkenntnisse in einen Bootloader integrieren. macOS benötigt man dazu nicht.